

E-US.MP03.B.00039.P1

Ссылка на документ: <https://bazaotts.ru/otts/e-us-mr03-b-00039-r1>
Файл скачан с сайта База ОТТС (<https://new.bazaotts.ru/>)



Марка транспортного средства	Halliburton
Тип транспортного средства	L200T3L791
Модель транспортного средства	агрегат цементирующий TRUCK CMT TWIN PUMP HT-400 "RCMIllr"
Шасси	Mercedes-Benz Actros 4144AK
Двигатель внутреннего сгорания	Daimler AG, Mercedes-Benz OM501 LA V/4 541.976, 541.977; OM501 LA EEV/4 541.992, 541.993; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом
Экологический класс	5
Категория транспортного средства	N3G
Дополнительное оборудование	устройства освещения рабочей зоны; - кондиционер (хладагент R134a)
VIN код	WDB9323361L?????
Исполнение грузозачного пространства	модульная установка "Twin-Pump Cementing Truck" в составе: рамы с двумя мерными емкостями; системы автоматического контроля плотности в комплекте с бетономесителем и компьютером сбора данных; двух плунжерных насосов; гидравлического силового привода; двух дизельных двигателей; системы сбора данных
Орган по сертификации	"АС "ТЕСТ-СДМ"
Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью "БурСервис" (ООО "БурСервис"), ОГРН 1021100896618, Российская Федерация, 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Комсомольская, д. 23, телефон: (82144) 26-547, факс: (82144) 26-549
Дата выдачи ОТТС	15.12.2014
Дата окончания срока действия ОТТС	19700101